


מאמצים



מצב המאמצים בנקוד $\underline{t} = \underline{T}_1 n_1 + \underline{T}_2 n_2 + \underline{T}_3 n_3 = \underline{T}_j n_j$
 הגדרה – **מאמץ ראשי**, זהו מאמץ מתיחה או לחיצה, כיוון רכיביו יהיה ניצב לכיוון המישורים הראשיים.
 מאמצים נורמלים על המישור –
 מאמצי גזירה על המישור –
 מאמץ נורמלי מקסימלי –
 ומאמצי הגזירה מתאפסים,
 זווית המישור עליו פועל המאמץ המקסימלי –
 מאמץ גזירה מקסימלי –
 טרנספורמציות מאמצים
 מאמץ גזירה מקסימלי במרחב

$$\sigma_{\bar{m}} = \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22}}{2} + \left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2} \right) \cos 2\theta + \sigma_{12} \sin 2\theta$$

$$\sigma_{\bar{s}} = \left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2} \right) \sin 2\theta + \sigma_{12} \cos 2\theta$$

$$\sigma_{\max} = \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22}}{2} \pm \left[\left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2} \right)^2 + \sigma_{12}^2 \right]^{1/2}$$

$$\tan(2\theta) \Big|_{\sigma_{\max}} = \frac{2\sigma_{12}}{\sigma_{11} - \sigma_{22}}$$

$$\tan(2\theta) \Big|_{\tau_{\max}} = - \left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2\sigma_{12}} \right)$$

$$\tau_{\max} = \pm \left[\left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2} \right)^2 + \sigma_{12}^2 \right]^{1/2}$$

$$\theta_{\sigma_{\min}} = \theta_{\sigma_{\max}} \pm \frac{\pi}{2}$$


$$\tan(2\theta) \Big|_{\sigma_{\max}} \cdot \tan(2\theta) \Big|_{\tau_{\max}} = -1$$

$$\sigma'_{11} = \sigma(\theta) = \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22}}{2} + \left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2} \right) \cos 2\theta + \sigma_{12} \sin 2\theta$$

$$\sigma'_{12} = \tau(\theta) = - \left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2} \right) \sin 2\theta + \sigma_{12} \cos 2\theta$$

$$\sigma'_{22} = \sigma\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22}}{2} - \left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2} \right) \cos 2\theta - \sigma_{12} \sin 2\theta$$

עיבורים
 $\varepsilon = \frac{\Delta u}{\Delta X}$
 עיבור צירי התארכות סביב חומר שהקביל לציר 1 לפני העמסה וערך שלילי משמעו התקצרות יחסית של אותו סביב.
 מאמץ $\sigma = E\varepsilon$
 גרדיאנט הזזות ε_{11}



הערה: בהרבה ספרים הנדסיים נהוג לקרוא למכפלה $2\varepsilon_{12}$ בשם "עיבור גזירה הנדסי" או בקיצור "עיבור הגזירה", ולסמנה ב- γ_{12} . יש להקפיד ולרשום בנוסחאות הטרנספורמציה (2-28) את רכיב הגזירה ε_{12} ולא את γ_{12} . החלפת ε_{12} ב- γ_{12} ב-(2-28) מובילה לטעות!
 במהלך הקורס המושג "עיבור גזירה" (במישור 1-2) משמעותו ε_{12} .

משוואות טרנספורמציה לעיבורים – (משוואות הטרנספורמציה במאמצים ובעיבורים – זהות).

$$\begin{pmatrix} \varepsilon'_{11} & \varepsilon'_{12} & \varepsilon'_{13} \\ \varepsilon'_{12} & \varepsilon'_{22} & \varepsilon'_{23} \\ \varepsilon'_{13} & \varepsilon'_{23} & \varepsilon'_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{13} & \varepsilon_{23} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$


$$\varepsilon'_{11} = \frac{\varepsilon_{11} + \varepsilon_{22}}{2} + \left(\frac{\varepsilon_{11} - \varepsilon_{22}}{2} \right) \cos 2\theta + \varepsilon_{12} \sin 2\theta$$

$$\varepsilon'_{22} = \frac{\varepsilon_{11} + \varepsilon_{22}}{2} - \left(\frac{\varepsilon_{11} - \varepsilon_{22}}{2} \right) \cos 2\theta - \varepsilon_{12} \sin 2\theta$$

$$\varepsilon'_{12} = - \left(\frac{\varepsilon_{11} - \varepsilon_{22}}{2} \right) \sin 2\theta + \varepsilon_{12} \cos 2\theta$$

שונת עיבורים – אמצעי טכנולוגי המשמש למדידה מעשית של עיבור נקודת חומר במשטח, לשם כך נבדק 3 מדי עיבור בכיוונים שונים כשכל מדיד יבדוק התארכות בציר אחר.

$$\begin{aligned}\epsilon_{11} &= \epsilon_{0^0} \\ \epsilon_{22} &= \frac{2(\epsilon_{60^0} + \epsilon_{120^0}) - \epsilon_{0^0}}{3} \\ \epsilon_{12} &= \frac{\epsilon_{60^0} - \epsilon_{120^0}}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\epsilon_{11} &= \epsilon_{0^0} \\ \epsilon_{22} &= \epsilon_{90^0} \\ \epsilon_{12} &= \epsilon_{45^0} - \frac{\epsilon_{0^0} + \epsilon_{90^0}}{2}\end{aligned}$$



עיבור ראשי – יהיה עיבור חיובי או שלילי (התארכות או התכווצות) כיוון רכיביו יהיה ניצב לכיוון המישורים הראשיים. הקשר בין מאמצים לעיבורים (חוק הוק) חומר איזוטרופי – תכונות החומר אינן תלויות בכיוון החומר.

$$\begin{aligned}\epsilon_{11} &= \frac{\sigma_{11}}{E} - \nu \frac{\sigma_{22}}{E} - \nu \frac{\sigma_{33}}{E} = \frac{1}{E} [\sigma_{11} - \nu(\sigma_{22} + \sigma_{33})] \\ \epsilon_{22} &= \frac{\sigma_{22}}{E} - \nu \frac{\sigma_{11}}{E} - \nu \frac{\sigma_{33}}{E} = \frac{1}{E} [\sigma_{22} - \nu(\sigma_{11} + \sigma_{33})] \\ \epsilon_{33} &= \frac{\sigma_{33}}{E} - \nu \frac{\sigma_{11}}{E} - \nu \frac{\sigma_{22}}{E} = \frac{1}{E} [\sigma_{33} - \nu(\sigma_{11} + \sigma_{22})] \\ G &= \frac{E}{2(1+\nu)}\end{aligned}$$

חוק הוק הוא למעשה סופרפוזיציה של עיבורים בשלושת הצירים התלויים בחומר

עיבור גזירה ים $\epsilon_{12} = \frac{\sigma_{12}}{2G}$; $\epsilon_{23} = \frac{\sigma_{23}}{2G}$; $\epsilon_{31} = \frac{\sigma_{31}}{2G}$: עיבורים :

מאמצים

$$\begin{aligned}\sigma_{11} &= E \frac{\epsilon_{11} + \nu \epsilon_{22}}{1 - \nu^2} \\ \sigma_{22} &= E \frac{\epsilon_{22} + \nu \epsilon_{11}}{1 - \nu^2} \\ \sigma_{12} &= \epsilon_{12} \frac{E}{1 + \nu}\end{aligned}$$

עיקרון – מאמץ נורמלי בכיוון אחד גורם למאמץ נורמלי בכיוון אחר, אך מאמץ גזירה בכיוון אחד לא משפיע על מאמץ גזירה בכיוון אחר.


$$\lambda = \frac{\nu E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}$$

המקדם החדש λ הוא אחד משני מקדמי Lamé (המקדם השני הוא מודול הגזירה G (המסוכן בספרי אלסטיות ע"י האות μ) והקשר בין λ למודול יאנג ויחס פואסון נתון ע"י:

קריטריוני כשל:

קריטריון מאמץ נורמלי מקסימלי (רנקין) – קריטריון השימושי בעיקר לחומרים פריכים – על פיו, חומר נכשל כאשר המאמץ הנורמלי על חתך כלשהו בנקודה הנדונה, מגיע לערך קריטי σ_y .


$$\begin{aligned}\sigma_1 &= \frac{1}{2}(\sigma_{11} + \sigma_{22}) + \sqrt{\left[\frac{1}{2}(\sigma_{11} - \sigma_{22})\right]^2 + \sigma_{12}^2} \\ \sigma_2 &= \frac{1}{2}(\sigma_{11} + \sigma_{22}) - \sqrt{\left[\frac{1}{2}(\sigma_{11} - \sigma_{22})\right]^2 + \sigma_{12}^2}\end{aligned}$$



מאמץ גזירה מקסימלי (טרסקה) – קריטריון יעיל לחומרים משיכים – מתבסס על ההנחה כי העמסה הידרוסטטית לא גורמת לכשל פלסטי.

- אם $\sigma_{eq} < \sigma_y$, אפשר להגדיל את העומס על הגוף.
- אם $\sigma_{eq} = \sigma_y$, הגוף נמצא במצב של התחלת כניעה.
- אם $\sigma_{eq} > \sigma_y$, העומס על הגוף גדול מהמותר ויש להקטינו.

$$\begin{aligned}\pm(\sigma_1 - \sigma_2) &= \sigma_y \\ \pm(\sigma_2 - \sigma_3) &= \sigma_y \\ \pm(\sigma_3 - \sigma_1) &= \sigma_y\end{aligned}$$




קריטריון וון מיזס – גם כן, מתאים לחומרים משיכים – מתבסס על ההנחה כי העמסה הידרוסטטית לא גורמת לכשל פלסטי

$$\frac{1}{2}[(\sigma_{11} - \sigma_{22})^2 + (\sigma_{22} - \sigma_{33})^2 + (\sigma_{33} - \sigma_{11})^2] + 3(\sigma_{12}^2 + \sigma_{23}^2 + \sigma_{31}^2) = \sigma_{eq}^2$$

$$\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] = \sigma_{eq}^2$$

$$n = \frac{\sigma_y}{\sigma_{eq}}$$

מקדם ביטחון:



גזירה טהורה: על פי טרסקה $\tau_y = \frac{\sigma_y}{2}$ על פי וון-מיזס: $\tau_y = \frac{\sigma_y}{\sqrt{3}}$

מאמצים בדפנות של מיכל כדורי ומיכל גלילי: -- מיכל גלילי: $\sigma_1 = \frac{pR}{2t}$; $\sigma_2 = \frac{pR}{t}$ יכל כדורי: $\sigma_1 = \frac{pR}{2t}$; $\sigma_2 = \frac{pR}{t}$

מאמצים בגלילי: $\sigma_1 = \frac{pD}{4t} + \frac{Q}{\pi Dt}$

בגליל-הלחץ שיגרום כשל באיזור הכיפות: $p_y = \frac{2t}{R} \sigma_y$ ולכשל בדפנות: $p_y = \frac{t}{R} \sigma_y$

$\varepsilon_\theta = \frac{1}{E} [\sigma_\theta - \nu \sigma_1]$

מאמצים נורמלים בכפיפה:

הנחות יסוד: אורך הקורה גדול בהרבה מחתך הקורה. הנחת אוילר ברנולי - חתך הרוחב ניצב לציר הקורה גם לאחר הכפיפה. ציר ניטרלי - ציר בחתך הקורה, אשר לאורכו מאמץ המתוחה שווה לאפס. ניתן למצוא שיפוע ציר ניטרלי ע"י הצבת σ_{11} שווה לאפס, ולפתור את המשוואה הליניארית.

מרכז שטח (מרכז כובד): $I_{22} = \int_A x_2^2 dA$; $I_{33} = \int_A x_3^2 dA$; $I_{23} = \int_A x_2 x_3 dA$; מומנט אינרציה: $\bar{x}_2 = \frac{1}{A} \int_A x_2 dA$; $\bar{x}_3 = \frac{1}{A} \int_A x_3 dA$

טרנספורמציה מומנטי אינרציה:

טרנספורמציה העתקות (שטיינר): $I'_{22} = \frac{I_{22} + I_{33}}{2} + \left(\frac{I_{22} - I_{33}}{2} \right) \cos 2\theta + I_{23} \sin 2\theta$

$I'_{33} = \frac{I_{22} + I_{33}}{2} - \left(\frac{I_{22} - I_{33}}{2} \right) \cos 2\theta - I_{23} \sin 2\theta$

$I'_{23} = - \left(\frac{I_{22} - I_{33}}{2} \right) \sin 2\theta + I_{23} \cos 2\theta$

$a_2 = \frac{1}{E} \frac{M_2 I_{23} + M_3 I_{33}}{I_{23}^2 - I_{22} I_{33}}$; $a_3 = - \frac{1}{E} \frac{M_3 I_{23} + M_2 I_{22}}{I_{23}^2 - I_{22} I_{33}}$; $a_0 = \frac{N_1}{EA}$; $\sigma_{11} = E(a_0 + a_2 x_2 + a_3 x_3)$; $\varepsilon_{11} = a_0 + a_2 x_2 + a_3 x_3$

ולכן: $\sigma_{11} = \frac{N_1}{A} + \frac{M_2}{I_{33}} x_3 - \frac{M_3}{I_{22}} x_2$; $\sigma_{11} = \frac{N_1}{A} + \frac{(M_2 I_{22} + M_3 I_{23}) x_3 - (M_3 I_{33} + M_2 I_{23}) x_2}{I_{22} I_{33} - I_{23}^2}$

שים לב: יש לחתוך חתך חיובי של החלק הידון. למצוא עליו את שני רכיבי המומנט וזוהו נורמאלי, לפי מה שלמדנו במוצקים 1.

מאמצי גזירה בכפיפת קורות:


מומנט סטטי: $Q_2 = \int_A x_2 dA$; $Q_3 = \int_A x_3 dA$; ביטוי כללי למאמץ גזירה: $\tau = - \frac{1}{t} \frac{(I_{22} V_3 - I_{23} V_2) Q_3 - (I_{23} V_3 - I_{33} V_2) Q_2}{I_{22} I_{33} - I_{23}^2}$

במסגרת פשוט נחשב את שטח המסגרת עד לנק אותה אנו מעוניינים לחשב, ונכפול במרחק ממרכז המסה אל מרכזקטע המסגרת. $\tau = - \frac{1}{t} \left[\frac{V_2 Q_2}{I_{22}} + \frac{V_3 Q_3}{I_{33}} \right]$; ובמערכת ראשית:

דפורמציות אלסטיות בכפיפה:

שילת האינטגרציה: $M_3 = EI_{22} v'''$; $V_2 = -EI_{22} v''''$; $q = EI_{22} v^{IV}$

(7-4.1) סופרפוזיציה של עומסים



במערכת אלסטית ליניארית, אם כוח P_1 הפועל בנקודה 1 (כאשר הוא פועל לבדו על המבנה) גורם בנקודה 2 דפורמציה v_{21} וכוח P_3 הפועל בנקודה 3 (כאשר הוא פועל לבדו על המבנה) גורם בנקודה 2 דפורמציה v_{23} , כאשר יפעלו שני הכוחות ביחד (כל אחד במקום פעולתו המקורי), תהיה הדפורמציה הכללית בנקודה 2 שווה לסכום הדפורמציות החלקיות: $v_2 = v_{21} + v_{23}$

שיטת אנרגיה לחישוב הזזות:

נגדיר את העומסים כ-כוחות מוכללים ונסמנם ב- Q_i . נגדיר את הדפורמציות כ-הזזות מוכללות ונסמנן ב- q_i . q_i היא הדפורמציה בנקודה i (נקודת פעולתו של הכוח Q_i) בכיוון הכוח Q_i .

משפט קסטליינו השני: $W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n Q_i q_i$; עבודה הכללית שווה לסכום העבודות החלקיות. עיקרון ההדדיות של מקסוול: $f_{ij} = f_{ji}$; $\frac{\partial^2 U}{\partial q_i \partial q_j} = k_{ij}$; $\frac{\partial U}{\partial Q_i} = q_i$; נוכל דרכו לקבל את המקדמים: $\frac{\partial^2 U}{\partial Q_i \partial Q_j} = f_{ij}$;

אנרגיה במוט פיתול (חתך מעגלי): $U = \frac{1}{2} \int_0^L \frac{M_1^2}{GI_p} dx$; אנרגיית כפיפה של קורה: $U = \frac{1}{2} \int_0^L \frac{M_3^2}{EI_{22}} dx$

אנרגיית גזירה של קורה:

$$U = \frac{1}{2GI_{22}} \int_A \left(\frac{Q_2}{t} \right)^2 dA \int_0^L V_2^2 dx$$

$$U = \frac{1}{2} \int_0^L \frac{P^2}{EA} dx + \frac{1}{2} \int_0^L \frac{M_2^2}{EI_{33}} dx + \frac{1}{2} \int_0^L \frac{M_3^2}{EI_{22}} dx + \frac{K_2}{2GA_0} \int_0^L V_2^2 dx + \frac{K_3}{2GA_0} \int_0^L V_3^2 dx$$

אנרגייה אלסטית באופן כללי (בקורה):

$$q_j = \frac{\partial U}{\partial Q_j} = \sum_i \frac{P_i \ell_i}{E_i A_i} \frac{\partial P_i}{\partial Q_j}$$

דפורמציות במסבכים:

$$k = \left(\frac{\ell}{\ell_e} \right)^2 \quad P_{cr} = k \frac{\pi^2 EI}{\ell^2}$$

כח הקריטי הנמוך ביותר לקריסה

$$v = \frac{M_A}{P} \left[\frac{1}{\lambda_{cr} \ell} \sin(\lambda_{cr} x) - \cos(\lambda_{cr} x) + 1 - \frac{x}{\ell} \right]$$


משוואת הקו האלסטי של עמוד בקריסה:

$$r = \sqrt{\frac{I}{A}} \quad \sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 EI}{\ell_e^2 A} = \frac{\pi^2 E}{(\ell_e/r)^2}$$

תמירות:

$$\left(\frac{\ell_e}{r} \right) \geq \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_y}} \approx 100 \quad \text{משוואת אוילר רלוונטית לתחום האלסטי בלבד ולכן צריך להתקיים}$$

קריסת עמודי אוילר



	$v\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{5qL^4}{384EI}$ $\theta(0) = -\theta(L) = \frac{qL^3}{24EI}$
	$v\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{PL^3}{48EI}$ $\theta(0) = -\theta(L) = \frac{PL^2}{16EI}$
	$v(0) = v(L) = v\left(\frac{L}{2}\right) = 0$ $\theta(0) = \theta(L) = \frac{ML}{24EI}$
	$v\left(\frac{L}{2}\right) = -\frac{ML^2}{16EI}$ $\theta(0) = \frac{-ML}{6EI}$ $\theta(L) = \frac{ML}{3EI}$ $v\left(\frac{L}{2}\right) = -\frac{ML^2}{\sqrt{3} 9EI}$ $\theta\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{-ML}{24EI}$
	$v(0) = \frac{ML^2}{2EI}$ $\theta(0) = -\frac{ML}{EI}$
	$v(0) = \frac{qL^4}{8EI}$ $\theta(0) = -\frac{qL^3}{6EI}$
	$v(0) = \frac{PL^3}{3EI}$ $\theta(0) = -\frac{PL^2}{2EI}$ $\theta(0) = \frac{Pab}{6EI} \left(1 + \frac{b}{L} \right)$ $\theta(L) = -\frac{Pab}{6EI} \left(1 + \frac{a}{L} \right)$
	$v(x) = \frac{Pb}{6EIL} \left[(L-x)^2 - b^2 \right] x - x^3$ $0 \leq x \leq a$
	$\theta(0) = \frac{M}{6EIL} (L^2 - 3b^2)$ $\theta(L) = \frac{M}{6EIL} (L^2 - 3a^2)$
	$\theta(0) = \frac{q(d^2 - c^2)}{12EIL} \left(L^2 - \frac{c^2 + d^2}{2} \right)$ $\theta(L) = -\frac{q(b^2 - a^2)}{12EIL} \left(L^2 - \frac{a^2 + b^2}{2} \right)$

